



ONLINE SERVISNÍ HISTORIE

Kopie zákazníka

VEHICLE DETAILS

VIN: SALVA2BN5GH107721
MODEL: Range Rover Evoque / L538
MOTOR: 2.0L Diesel
BARVA: FUJI WHITE
DATUM ZAHÁJENÍ ZÁRUKY: 28/01/2016

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

Není uvedeno

ZEMĚ REGISTRACE:






Není uvedeno

WEBOVÁ STRÁNKA:

<https://osh.landrover.com>

Please note that service intervals always represent the maximum time and distance that should exist between servicing. Driving style and conditions may necessitate earlier servicing as indicated by the notifications on your instrument panel.

SERVICE HISTORY

SERVISNÍ TECHNIK	ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM ZAKÁZKY	STAV UJETÝCH KILOMETRŮ	PODROBNOSTI
Dajbych s.r.o. Weberova 1234/1a Praha Praha 150 00 Česká republika	RB210263 	15/02/2021	195 139 kilometrů	Plánovaný servis dokončen 238 000 kilometrů/ 168 měsíců Související servisní položky Výměna oleje a olejového filtru Výměna pylového filtru Výměna brzdové kapaliny
Dajbych s.r.o. Weberova 1234/1a Praha Praha 150 00 Česká republika	RB200831 	01/06/2020	161 323 kilometrů	Plánovaný servis dokončen 204 000 kilometrů/ 144 měsíců Související servisní položky Výměna oleje a olejového filtru Výměna pylového filtru Výměna brzdové kapaliny
Dajbych s.r.o. Weberova 1234/1a Praha Praha 150 00 Česká republika	RB182143 	10/09/2019	130 196 kilometrů	Plánovaný servis dokončen 170 000 kilometrů/ 120 měsíců Související servisní položky Výměna oleje a olejového filtru Výměna pylového filtru Výměna kapaliny přidavné převodovky Výměna kapaliny předního diferenciálu Výměna kapaliny zadního diferenciálu
Dajbych s.r.o. Weberova 1234/1a Praha Praha 150 00 Česká republika	RB190124 	22/01/2019	99 173 kilometrů	Plánovaný servis dokončen 136 000 kilometrů/ 96 měsíců Související servisní položky Výměna oleje a olejového filtru Výměna pylového filtru Výměna vzduchového filtru Výměna palivového filtru
Dajbych s.r.o. Weberova 1234/1a Praha Praha 150 00 Česká republika	RB180564 	14/03/2018	72 105 kilometrů	Plánovaný servis dokončen 102 000 kilometrů/ 72 měsíců Související servisní položky Výměna oleje a olejového filtru Výměna pylového filtru



ONLINE SERVISNÍ HISTORIE

Kopie zákazníka

VEHICLE DETAILS

VIN: SALVA2BN5GH107721
MODEL: Range Rover Evoque / L538
MOTOR: 2.0L Diesel
BARVA: FUJI WHITE
DATUM ZAHÁJENÍ ZÁRUKY: 28/01/2016

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

Není uvedeno

ZEMĚ REGISTRACE:

Není uvedeno

WEBOVÁ STRÁNKA:

<https://osh.landrover.com>

Please note that service intervals always represent the maximum time and distance that should exist between servicing. Driving style and conditions may necessitate earlier servicing as indicated by the notifications on your instrument panel.

SERVICE HISTORY

SERVISNÍ TECHNIK	ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM ZAKÁZKY	STAV UJETÝCH KILOMETRŮ	PODROBNOSTI
Dajbych s.r.o. Weberova 1234/1a Praha Praha 150 00 Česká republika	RB170986 	02/05/2017	49 370 kilometrů	Plánovaný servis dokončen 68 000 kilometrů/ 48 měsíců Související servisní položky Výměna oleje a olejového filtru
Dajbych s.r.o. Na Vysluní 33 Plzeň Plzensky 326 00 Česká republika	SB160624 	30/09/2016	29 061 kilometrů	Plánovaný servis dokončen 34 000 kilometrů/ 24 měsíců Související servisní položky Výměna oleje a olejového filtru Výměna pylového filtru Výměna vzduchového filtru Servis klimatizace
Dajbych s.r.o. Na Vysluní 33 Plzeň Plzensky 326 00 Česká republika	sd150296 	13/01/2016	4 kilometrů	Plánovaný servis dokončen Kontrola před dodáním Související servisní položky Neprovedeno