

Proběhlo vše u autorizovaného servisu Land Rover

první událost rozbité přední sklo výměna

Číslo záznamu 1 / 4	
Datum	07/2017
Země	ČR
Výše škody	8 371 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.


druhá událost odřené zadní čelo z myčky a výměna nápisu Range Rover

Číslo záznamu 2 / 4	
Datum	10/2017
Země	ČR
Výše škody	26 860 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo
Stav tachometru	63 000 km



třetí událost čištění auta od čerstvého asfaltu

Číslo záznamu 3 / 4	
Datum	04/2019
Země	ČR
Výše škody	29 620 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Levá strana, Zadní čelo
Stav tachometru	114 500 km



čtvrtá událost odřené nárazník od nákupního vozíku

Číslo záznamu 4 / 4	
Datum	05/2021
Země	ČR
Výše škody	28 920 CZK
Druh události	Pojistná událost
Stav tachometru	206 000 km
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.