

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3814859435
Datum aktivace kuponu:	11. 09. 2024 14:04:59
Platnost do:	11. 10. 2024 14:04:59

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WBATX71020LG19133

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
X3

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
195 kW

Objem
2993 ccm

Datum výroby
30. 01. 2019

Datum 1. registrace
13. 03. 2019

⚠ **VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**

POUZE LZ DVEŘE OD PARKOVANÍ DRUHÉHO VOZIDLA = VÝMĚNA + LAK


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	leden	0 km	Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 30. 01. 2019		
	Stáří vozidla: 5 let 7 měsíců		
	Barva vozidla: Sonnenstein metallic - kód 0C1N		
	Vyrobeno pro trh: Není k dispozici		
	Strana řízení: Není k dispozici		
	březen	5 km	Záznam tachometru
	březen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 13. 03. 2019		
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 13. 03. 2019		
	Doba od výroby po 1. přihlášení: 1 měsíc		
	Přihlášeno jako: Nové		
	Barva vozu při přihlášení: ŽLUTÁ		
	březen	 Česko	Vystavení technického průkazu
2020	leden	21 000 km	Záznam tachometru
	březen	24 000 km	 Česko Poškození
2021	únor	36 500 km	Záznam tachometru
	květen	41 500 km	Záznam tachometru
2022	leden	53 000 km	Záznam tachometru
	květen	60 000 km	Záznam tachometru
	červen	63 500 km	Záznam tachometru
	říjen	67 500 km	Záznam tachometru

2023

březen

75 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

02. 03. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3246-23-03-0056

březen

75 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

02. 03. 2023

Číslo protokolu:

CZ-003246-23-03-0056

červenec

81 500 km

Záznam tachometru

září

85 000 km

 Česko

Záznam tachometru

2024

leden

91 500 km

Záznam tachometru

duben

95 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

15. 04. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3246-24-04-0578

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	03/2020
Země	ČR
Výše škody	49 146 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Mechanické části a ústrojí
Stav tachometru	24 000 km



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 11. 09. 2024
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 11. 09. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 09. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 09. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	BMW X3(TX71<>S07LF) 3.0 xDrive30d M SPORT
Motor	2 993 ccm; 3,00 L; 195 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	7,0 / 5,4 / 6,0
Převodovka	automatická; 8 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách včetně zobrazení tlaku a senzor na ráfku	
Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Isofix příprava	
Počet airbagů: 6	
Protiprokluzový systém ETC	
Rekuperace brzdové energie motor	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů	
Systém modif. brzdění v zatáčkách CBC	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, 10, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha	

Standardní vybavení

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)

Alarm+ ochrana vnitřního prostoru

Alternativní pérování sportovní

AM/FM-rádio, RDS a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 8-stupňová převodovka manuální mód, řadicí páka na volantu, 5,000:1 první převodový stupeň (poměr), 3,200:1 druhý převodový stupeň (poměr), 2,143:1 třetí převodový stupeň (poměr), 1,720:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 1,313:1 pátý převodový stupeň (poměr), 1,000:1 šestý převodový stupeň (poměr), 3,478:1 zpětný převodový stupeň (poměr), 8HP75, typ - automatická s manuálním režimem, 0,823 :1 sedmý převodový stupeň (poměr), 0,640 a včetně řadicích pádel

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken, včetně bezpečnostního zavírání

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem, variabilní nosič

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností zadní

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 68

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávácí světla, postranní blikače, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Multifunkční displej 6,5, Přístrojová deska 1, kolečko a 16,5

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Standardní vybavení

Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení, včetně řízení stability a včetně řízení prokluzu

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Telematika: Výstraha před kolizí a přes SIM ve vozidle

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 3

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce, pro zadní sedadla s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Boční spoilery

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva tónovaná, ukazatele směru

Standardní vybavení

Pneumatiky: 245 mm šířka pláště, 50 % profil pláště, rychlostní index W, index nosnosti: 103, konvenční typ, umožňující jízdu při defektu, průměr: 19

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 19 " průměr a 7,5 " šířka

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

El. nastavitelná přední sedadla: typ - sportovní, počet el. nastavení 1, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální, naklápění sedáku - manuální, nastavení stehenní opory - manuální

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, hliník na středové konzoli, hliník na dveřích, hliník na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - kůže

Síť za zadními sedadly

Úchyt na zavazadla posuvné kotvicí body

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava**Pakety**

Paket Ambient Air

Paket zrcátek

Volitelná výbava

Bezpečnost

Aktivní ochrana

Funkčnost

8stupňová sportovní samočinná převodovka včetně řadicích pádel na volantu

Adaptivní podvozek

Akustická izolace předních bočních oken

Asistent dálkových světlometů

Bez označení modelu

BMW Gesture Control

BMW Head-Up Display

Concierge Services

Driving Assistant Plus

Elektricky ovládané tažné zařízení

M sportovní brzdy včetně modrých třmenů s označením "M"

Multifunkční přístrojový panel

Parkovací asistent Plus

Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth včetně bezdrátového dobíjení telefonu

Remote Services

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Kůže Vernasca Canberra Beige s dekorativním prošíváním/Black

Vyhřívání volantu

Sedadla/potahy sedadel

Aktivní ventilace předních sedadel včetně elektricky nastavitelných předních sedadel včetně pamětí pro sedadlo řidiče

Elektricky nastavitelná bederní opěrka pro řidiče a spolujezdce

Nastavení sklonu opěradel zadních sedadel

Vyhřívání předních a zadních sedadel

Exteriér

Adaptivní LED světlomety včetně LED světel pro odbočování, LED ukazatelů směru jízdy a BMW Selective Beam

Metalický lak

Panoramatické, elektricky ovládané skleněné střešní okno

Volitelná výbava

Kola/Pneumatiky

20" M kola z lehké slitiny Double-spoke 699 M s kombinovanými pneumatikami, Runflat, Bicolour Cerium Grey

Komfort

Zvýšená protisluneční ochrana oken (od B-sloupku)

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

CD přehrávač

Harman Kardon Surround Sound System - 16 reproduktorů (600 W)

Navigační systém Professional

Real Time Traffic Information

Zabezpečení vozu

Komfortní přístupový systém odemykání a startování vozu bez nutnosti použití klíče

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolařací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolařací akce

SVOLAŘACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolařací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolařací akce podstoupilo.

Svolařací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / havárie	10. 05. 2021	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	25. 12. 2020	Více info
havárie / řízení	21. 08. 2020	Více info
airbag / bezpečnostní pásy	05. 05. 2020	Více info
airbag / zranění	29. 04. 2020	Více info
havárie / motor	10. 01. 2020	Více info

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
podvozek / řízení	09. 11. 2019	Více info
sedadla / zranění	21. 09. 2019	Více info
karoserie / zranění	11. 08. 2019	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Sonnenstein metallic - kód 0C1N
Barva při první registraci v ČR	ŽLUTÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	11. 09. 2024
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	13.03.2019
Datum první registrace vozidla v ČR	13.03.2019
Tovární značka	BMW
Obchodní označení	X3 XDRIVE30D
Kategorie vozidla	M1G
Výrobce motoru	BAYER. MOT. WERKE AG
Typ motoru	B57D30A
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	195
Zdvihový objem (ccm)	2993
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŽLUTÁ
Maximální rychlost (km/h)	240
Maximální hmotnost povolená (kg)	2500
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2500

Technický popis - rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Délka celková (mm)	4708
Šířka celková (mm)	1891
Výška celková (mm)	1676
Rozvor (mm)	1620/1636

Technický popis - rozšířený

Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1190/1190
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1415/1415
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2400/2400
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4900/4900
Ráfky náprava 1	7.5J X 19 ET32
Pneumatiky náprava 1	245/50 R19 105 W
Ráfky náprava 2	7.5J X 19 ET32
Pneumatiky náprava 2	245/50 R19 105 W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	77
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2017/1347BG
Spotřeba paliva (l/100km)	6,8/5,5/6
Emise CO2 (g/km)	157

13. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.